

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00021/2019-000

1 - Itens da Licitação

1 - Manutenção de poço artesiano

Descrição Detalhada: Retirada e recolocação do conjunto moto bomba submersa instalada nos poços artesanais. Limpeza e desenvolvimento com ar comprimido através de bombeamento e turbilhamento (fervura) alternadamente. Durante essa operação, também serão utilizados produtos químicos apropriados (ácido cítrico, hexametáfosfato).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 18

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 23.760,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (18)

Grupo: G1

2 - Manutenção de poço artesiano

Descrição Detalhada: Serviço de desinfecção do aquífero no local, bem como dos materiais instalados (conjunto moto bomba, tubulações, cabos, etc.) através de aplicação de uma solução de hipoclorito de sódio. Exame de verificação pormenorizado do estado de conservação da tubulação (corrosão, incrustação de roscas e luvas). Serviço está incluso a emissão de um relatório detalhado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 18

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 17.640,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (18)

Grupo: G1

3 - Manutenção de poço artesiano

Descrição Detalhada: Manutenção de poço artesiano

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 18

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 18.000,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (18)

Grupo: G1

4 - Manutenção de poço artesiano

Descrição Detalhada: Deslocamento para o canteiro de obras, para execução dos serviços quando solicitado.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 2.538,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (3)

Grupo: G1

5 - Manutenção de poço artesiano

Descrição Detalhada: Serviço Manutenção corretiva de bobinagem do motor de bomba submersa de 2 a 3,5 HP, com laudo. Garantia mínima de 150 dias

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 3.982,32

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (3)

Grupo: G1

6 - Manutenção de poço artesiano

Descrição Detalhada: Serviço de manutenção Corretiva/ substituição de peças de bombas submersas de 2 a 3,5 HP de poços semi artesanais. Garantia mínima 150 dias.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 3.998,49

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (3)

Grupo: G1

7 - Manutenção de poço artesiano

Descrição Detalhada: Serviço manutenção corretiva painel de comando completo de bombas submersas de 2 a 3,5hp.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 1.957,18

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (2)

Grupo: G1

8 - Peças , acessórios equipamentos especializados

Descrição Detalhada: Peças , acessórios equipamentos especializados, tipo 1: centralizador, aplicação 2: tubo poço artesiano

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Maior Desconto

Quantidade Total: 4000

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 4.000,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (4000)

Grupo: G1

9 - Manutenção de poço artesiano

Descrição Detalhada: Análise Bacteriológico (coliformes totais, coliforme termo tolerantes, bactérias heterotróficas) e Exame Físico-química da água(título métricas , colorimétricas)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 18

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Total (R\$): 4.013,28

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Colorado do Oeste/RO (18)

Grupo: G1

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Manutenção de poço artesiano	18	Unidade
2	Manutenção de poço artesiano	18	Unidade
3	Manutenção de poço artesiano	18	Unidade
4	Manutenção de poço artesiano	3	Unidade
5	Manutenção de poço artesiano	3	Unidade
6	Manutenção de poço artesiano	3	Unidade
7	Manutenção de poço artesiano	2	Unidade
8	Peças , acessórios equipamentos especializados	4000	Unidade
9	Manutenção de poço artesiano	18	Unidade